
S 7	Techniques et procédés de mise en oeuvre	
8.1	TECHNIQUE D'IMPLANTATION 1/	
	Calcul des cotes de fabrications	

a) Pose en tableau

Détermination de Largeur L de fabrication




La cote L est égale à la cote LNB moins les jeux de pose se qui donne :

(LNB = Largeur Nominale de Baie)

<u>Détermination de Hauteur H de fabrication</u>

La cote H est égale à la cote HNB moins les jeux de pose se qui donne :


(HNB = Hauteur Nominale de baie)




S7	Techniques et procédés de mise en oeuvre	
8.1	TECHNIQUE D'IMPLANTATION	2/
	Calcul des cotes de fabrications	

B) Pose en applique

- Dans le cas d'une pose en applique, la cote déterminante pour trouver les cotes de fabrication du châssis est la cote de cochonnet.
- Le cochonnet est la cote de la languette en saillie sur les montants latéraux et la traverse supérieure d'un bâti
- La valeur du cochonnet est égale à 15 mm mini avec une tolérance de plus ou moins 5 mm



Détermination de Largeur L de fabrication



La cote L est égale à la cote LNB moins deux fois le cochonnet puis l'on ajoute deux fois la largeur du profilé utilisé ce qui donne :

L = LNB - (2 x cochonnet) + (2 x largeur du profilé)

S7	Techniques et procédés de mise en oeuvre	
8.1	TECHNIQUE D'IMPLANTATION	3/
	Calcul des cotes de fabrications	

<u>Détermination de Hauteur H de fabrication</u>

